

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого
комітету Хорольської міської
ради Лубенського району
Полтавської області
VIII скликання
15 квітня 2025 року № 161

АКТ

обстеження технічного стану приміщення виборчої дільниці №530871
(будівля тракторної бригади), що розташована за адресою:
вул. Степова, 27, с. В'язівка, Лубенський р-н., Полтавська обл., 37851

м. Хорол

«27» березня 2025 року

Комісія, утворена розпорядженням Хорольського міського голови від 24 березня 2025 року №39-ра для визначення технічного стану приміщення виборчої дільниці №530871 (будівля тракторної бригади) у складі:

Голова комісії:

Карманська Яна Юріївна – начальник відділу з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету міської ради.

Члени комісії:

Лисенко Дмитро Григорович – головний спеціаліст відділу з питань містобудування, архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради.

Левін Руслан Миколайович – головний спеціаліст – бухгалтер відділу з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету міської ради, секретар комісії.

Олексенко Василь Іванович – депутат міської ради Хорольської міської ради VIII скликання.

Данилейко Володимир Іванович – староста Андріївського старостинського округу.

«27» березня 2025 року провела обстеження приміщення виборчої дільниці №530871 (будівля тракторної бригади), з метою визначення технічного стану та визначення подальшого використання.

В ході обстеження було встановлено наступне:

Приміщення виборчої дільниці №530871 (будівля тракторної бригади), що розташована за адресою: вул. Степова, 27, с. В'язівка, Лубенський р-н., Полтавська обл., 37851.

Характеристики: будівля одноповерхова.

Стіни виготовлені із цегли.

Зовнішнє оздоблення – керамічна плитка.

Внутрішнє оздоблення – штукатурення, оздоблення гіпсовими панелями.

Перекриття - дерев'яне.

Покрівля - азбестоцементні хвилясті листи.

Вікна та двері дерев'яні.

Виявлені дефекти:

1.Зовнішні і внутрішні стіни та простінки мають пошкодження.

2.Дах - частково пошкоджений;

3.Системи внутрішнього електропостачання та опалення зруйновані, водопостачання і водовідведення - повністю відсутнє.

На момент обстеження будівля перебуває в задовільному стані та може використовуватися за цільовим призначенням для розміщення виборчої дільниці №530871 у разі проведення поточного ремонту електромережі та системи опалення.

Висновки комісії: будівля перебуває в задовільному стані та може використовуватися за цільовим призначенням для розміщення виборчої дільниці №530871 у разі проведення поточного ремонту електромережі та системи опалення.

Голова комісії  Карманська Я.Ю.

Члени комісії  Лисенко Д.Г.

 Левін Р.М.

 Олексенко В.І.

 Данилейко В.І.