

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішення виконавчого  
комітету Хорольської міської  
ради Лубенського району  
Полтавської області  
VIII скликання  
15 квітня 2025 року № 162

### АКТ

обстеження технічного стану приміщення виборчої дільниці №530906  
(будівля будинку культури), що розташована за адресою :  
вул. Центральна, 15Б, с. Ковтуни, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37832

м. Хорол

«27» березня 2025 року

Комісія, утворена розпорядженням Хорольського міського голови від 24 березня 2025 року №39-ра для визначення технічного стану приміщення виборчої дільниці №530906 (будівля будинку культури) у складі:

Голова комісії:

Карманська Яна Юріївна – начальник відділу з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету міської ради.

Члени комісії:

Лисенко Дмитро Григорович – головний спеціаліст відділу з питань містобудування, архітектури та цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради.

Левін Руслан Миколайович – головний спеціаліст – бухгалтер відділу з питань комунальної власності, житлово – комунального господарства та благоустрою виконавчого комітету міської ради, секретар комісії.

Олексенко Василь Іванович – депутат міської ради Хорольської міської ради VIII скликання.

Рябухін Анатолій Іванович – староста Штомпелівського старостинського округу.

«27» березня 2025 року провела обстеження приміщення виборчої дільниці №530906 (будівля будинку культури), з метою визначення технічного стану та визначення подальшого використання.

В ході обстеження було встановлено наступне:

Приміщення виборчої дільниці №530906 (будівля будинку культури), що розташована за адресою: вул. Центральна, 15Б, с. Ковтуни, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37832.

Характеристики: будівля одноповерхова.

Стіни виготовлені із бетонних блоків,

Внутрішнє оздоблення - штукатурення.

Перекриття - дерев'яне.

Покрівля - азбестоцементні хвилясті листи.  
Вікна та двері дерев'яні.

Виявлені дефекти:

- 1.Зовнішні і внутрішні стіни та простінки мають пошкодження, внутрішнє оздоблення має пошкодження;
- 2.Дах - частково пошкоджений;
- 3.Системи внутрішнього електропостачання та опалення в наявності, водопостачання і водовідведення - повністю відсутнє.

На момент обстеження будівля перебуває в задовільному стані та може використовуватися за цільовим призначенням для розміщення виборчої дільниці у разі проведення ремонту покрівлі та внутрішнього оздоблення стелі.

Висновки комісії: будівля перебуває в задовільному стані та може використовуватися за цільовим призначенням для розміщення виборчої дільниці №530906 у разі проведення ремонту покрівлі та внутрішнього оздоблення стелі.

Голова комісії \_\_\_\_\_ Карманська Я.Ю.

Члени комісії \_\_\_\_\_ Лисенко Д.Г.

\_\_\_\_\_ Левін Р.М.

\_\_\_\_\_ Олексенко В.І.

\_\_\_\_\_ Рябухін А.І.